

براقیت سنج سه زاویه لمسی NHG268 3NH



براقیت سنج NHG268 با اندازه گیری زاویه ۲۰، ۶۰ و ۸۵ درجه، تولید شده بر اساس ISO2813 و GB/T 9754 و همچنین با استانداردهای ASTM D523، ASTM D2457 سازگار است.

براقیت سنج سه زاویه لمسی NHG268 3NH می تواند مواد با براقیت بالا (0-2000Gu) را مورد آزمایش قرار دهد.

و در صنایع مختلف از جمله رنگ، جوهر، لاک، پوشش محصولات چوبی، سنگ مرمر، گرانیت، کاشی صیقلی شیشه ای، آجر سفالی و چینی؛ پلاستیک، کاغذ؛ صنایع سخت افزاری و غیره برای اندازه گیری براقیت و انتقال داده های براقیت، مورد استفاده قرار گیرد.

امکانات:

۱. اندازه گیری زوایای ۲۰، ۶۰ و ۸۵ درجه در یک دستگاه. (اندازه گیری از براقیت زیاد تا کم)
۲. یک دکمه برای اندازه گیری تمام زوایا در یک زمان
۳. نمایش ۵ مجموعه داده اندازه گیری که کار را برای مقایسه آسان میکند.
۴. حالت اندازه گیری: اندازه گیری پایه، اندازه گیری آماری، اندازه گیری پیوسته، اندازه گیری QC (فقط برای نرم افزار GQC6)
۵. حالت پیوسته برای بررسی یکنواختی در مناطق بزرگ استفاده میشود.
۶. قابلیت اتصال به کامپیوتر
۷. مقدار براقیت ورودی را به صورت دستی میتوان وارد کرد.
۸. عملیات صفحه نمایش لمسی بزرگ استفاده را آسان میکند.

۹. زیبایی ظاهری

۱۰. فضای ذخیره سازی بزرگ برای ذخیره بیش از ۵۰۰۰ داده

۱۱. باتری قابل شارژ لیتیوم داخلی.

لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت براقیت سنج سه زاویه لمسی [NHG268](#)، با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.

مشخصات فنی براقیت سنج سه زاویه لمسی NHG268 3NH :

Model:	NHG268		
Measuring Angle	20°/60°/85° Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457		
Measuring Area (mm)	20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x36		
Measuring Range	20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85° : 0~160GU		
Division Value	0.1GU		
Measurement Range	0-10GU	10-100GU	100-2000GU
Repeatability	± 0.1GU	± 0.2GU	± 0.2%GU
Reproducibility	± 0.2GU	± 0.5GU	± 0.5%GU
Measurement Standard	Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement		
Chromaticity Corresponding	Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source		
Errors	±1.2 , ± 1.2%		
Measuring Time	1.0s		
Dimension	L*W*H : 160mm*75mm*90mm		
Weight	350g		

Language	Chinese/English
Battery	3.7V,3200mAh Li-ion Battery , >10000 times(within 8 hours)
Display	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Interface	USB/RS-232
Storage	Basic mode: 1000; Statistical Mode: 5000, Continuous mode : 5000
Software	GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.
Operation Temperature	0~40°C (32~104°F)
Storage Temperature	-20~50°C (-4~122°F)
Humidity	<85% relative humidity, no condensation
Standard Accessories	Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate
Optional Accessories	Miniature Printer
Note	The specifications are subject to change without notice.