

چکر آهن HI721

اطلاعات دستگاه چکر آهن HI721

چکر آهن HI721 دستگاه مابین تست کیت های شیمیایی ساده و ابزارهای دقیق حرفه ای می باشند. تست کیت های شیمیایی دقیق نیستند ، همچنین ابزارهای دقیق حرفه ای می توانند هزینه های بالایی داشته باشند و برای کالیبراسیون و نگهداری آنها وقت زیادی گرفته می شود HANNA HI 721 Checker®HC. دقیق و مقرون به صرفه با نتایج فوری است.



رنگ سنج دستی قابل حمل HI 721 Checker®HC دارای رزولوشن ۰,۰۱ ppm و دقت $\pm 2\%$ of $0,04 \pm$ ppm reading می باشد HI721 Checker®HC. از سازگاری روش استاندارد B ۳۱۵ استفاده می کند.

سبک طراحی شده این چکر آهن HI721 کاملاً در دست و جیب شما قرار می گیرد و LCD بزرگ آن به راحتی قابل خواندن است. ویژگی خاموش شدن خودکار اطمینان می دهد که اگر فراموش کردید ، عمر باتری از بین نرود.

استفاده از چکر آهن HI721 بسیار ساده است. ابتدا دستگاه را با نمونه آب خود صفر کنید. بعد ، معرف را اضافه کنید و در مرحله آخر ، ویال را درون HI721 Checker®HC قرار دهید ، دکمه را فشار داده و نتایج را بخوانید. به همین راحتی



اطلاعات سفارش گذاری چکر آهن HI721: HI 721 Checker@HC به همراه نمونه های مخصوص کووت با کلاهک (۲) ، معرف پودر آهن (۶) ، باتری و دستورالعمل ارائه می شود.



مشخصات فنی چکر آهن HI721

Range	0.00 to 5.00 ppm (mg/L)
Resolution	0.01 ppm (mg/L)
Accuracy @ 25°C	±0.04 ppm ±2% of reading
Light Source	LED @ 525 nm
Light Detector	silicon photocell
Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Battery Type	(1) 1.5V AAA
Auto-off	after three minutes of non-use and ten seconds after reading
Dimensions	81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5")
Weight	64 g (2.25 oz.)
Method	adaptation of the EPA Phenantroline method 315 B, for natural and treated waters.