

پی اچ متر چرم و کاغذ HI99171

HI99171 pH Meter for Leather and Paper



ویژگی های کلی دستگاه پی اچ متر چرم و کاغذ HI99171

-اختصاص داده شده به کاربردهای چرم و کاغذ

-دارای پراب شیشه ای با نوک تخت

-نمایشگر LCD چند سطح

-پیام های آموزشی روی صفحه برای کالیبراسیون و تنظیمات

-شاخص پایداری

-جبران خود کار دما

-کالیبراسیون خود کار یک یا دو نقطه ای

- BEPS (سیستم پیشگیری از خطا در باتری) در صورتی به کاربر هشدار می دهد که کمبود شارژ باتری می تواند بر خوانش تأثیر منفی بگذارد

-درصد باتری هنگام راه اندازی نمایش داده می شود.

-جمع و جور ، سبک ، و ضد آب است

-تمیز کردن آسان سنسور نوک تخت

-اندازه گیری مستقیم pH بر روی کاغذ و چرم با HI99171 سریع و دقیق است HI99171. با نوک الکتروود تخت برای بهینه سازی تماس سطح با نمونه طراحی شده است.

اندازه گیری pH کاغذها و کارتن ها ، نه تنها در مرحله تولید ، بلکه در مرحله بسته بندی نیز مهم است. به عنوان مثال صنایع غذایی آزمایشات سازگاری با pH را انجام می دهند.

اطلاعات سفارش گذاری پی اچ متر چرم و کاغذ HI99171 : HI99171 همراه با پروب / PH درجه حرارت تخت HI1414D ، ساشه محلول بافر pH 4.01 HI70004 ، ساشه محلول بافر pH HI70007 ، ساشه محلول پاک کننده الکتروود HI700680 برای ساشه ها رسوب سلولز (۲) ، الکتروولیت رسانا HI70960 ارائه می شود محلول اندازه گیری 30) pH میلی لیتر) ، باتری ها ، دستورالعمل ها و کیف حمل سخت.



لطفاً جهت خرید پی اچ متر چرم و کاغذ [HI99171](#) و یا قیمت [HI99171 HANNA](#) با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی پی اچ متر چرم و کاغذ HI99171

| | | |
|------------|-------------|---|
| Range | pH | -2.00 to 16.00 pH |
| Range | Temperature | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F |
| Resolution | pH | 0.01 pH |
| Resolution | Temperature | 0.1°C / 0.1°F |
| Accuracy | pH | ±0.02 pH |
| Accuracy | Temperature | ±0.5°C (up to 60°C), ±1°C (outside); ±1.0°F (up to 140°F), ±2°F (outside) |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| pH Calibration | | automatic, 1 or 2 point with 2 sets of memorized buffer values (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Temperature Compensation | | Automatic, -5 to 105°C (23 to 221°F) |
| pH Electrode | | HI1414D, amplified, flat tip, with internal temperature sensor (included) |
| Battery Type / Life | | 3 x 1.5V AA / approx. 1500 hours of continuous use: auto-off after 8 minutes of non-use |
| Environment | | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| Dimensions | | 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4") |
| Weight | | 210 g (7.4 oz.) |